

TREMAX PUIDULEELIS

Kuna puiduõlid ei sisalda UV-kiirguse kaitset, tuleb puidu pinda enne õlitamist spetsiaalse puiduleelisega töödelda. See hoiab ära okaspuidu tumenemise päikese mõjul ning avab paremini puidu poorid. Tänu sellele imendub õli paremini puidu pooridesse. Samuti toob puiduleelis hästi esile puidu tekstuuri ja süü eripära. Kasutatakse ka välitingimustes päikese käes halliks pleekinud ja sinetunud palgi ning puitmajade värskendamiseks enne puiduõliga viimistlemist.

KASUTUSKOHAD	Puiduleelist kasutatakse sisetingimustes uue või vana kolletunud okaspuidu (mänd ja kuusk) valgendamiseks.
KOOSTIS	Naatriumhüpokloriid 3-5%, naatriumhüdroksiid 1-3%.
KULU	Uued lihvitud puitpinnad 12-14 m ² /liiter ühe kihi kohta.
TÖÖVAHENDID	Leelise pealekandmiseks kasutada valget sünteetilist happekindlat pintslit. Peale kasutamist puhastage pintsel veega.
KÄSITLUS- TINGIMUSED	Temperatuur alla + 25°C. Vältida päikese käes töötlemist, vajalik hea ventilatsioon. Piirata niiskuse juurdepääsu töödeldud pinnale. Kuivamise ajal peab temperatuur olema vähemalt + 10°C. Vältida tuleb leelise sattumist klaasile ja metallpindadele, võimalikud plekid tuleb kohe niiske lapiga ära pühkida.
KUIVAMINE	Enne õlitamist 12-24 tundi.
PAKENDI MAHT	1 l, 5 l.
SÄILITAMINE	Hoida lastele kättesaamatult. Vältida jäätumist. Säilitada jahedas, päikese eest kaitstult. Säilib kõige paremini kinnises plast- või klaasanumas.
OHUTUS	Söövitav! Leelise kasutamisel kanda esmaseid töövahendeid (kaitseriietus, kaitsekindad, sobiv respiraator ja kaitseprillid). Vältida leelise aurude sissehingamist ja aine sattumist ihule ja silma. Silma sattumisel tuleb kohe rohke veega loputada pöörduda vajadusel arsti poole. Pritsmeid ihul tuleb pesta veega. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole. Hoida lukustatud ruumis ja lastele kättesaamatult!
JÄÄTMETE KÄITLEMINE	Tühjad pakendid hävitada vastavalt jäätmekäitluseadusele. Alles jäänud toodet ei tohi valada kanalisatsiooni! Vältida pinnasesse valgumist!

KASUTUSJUHEND:

EELTÖÖD

Uued puitpinnad: Töödeldav puidu pind tuleb lihvida õlitamiseks ettenähtud karedusastmeni, puhastada tolmu ja lahtistest puiduosakestest. Töödeldav puidu pind peab olema kuiv.

PALKMAJAJADE TÖÖTLEMINE

Enne kasutamist tuleb purki hoolikalt loksutada. Puiduleelis on kohe kasutusvalmis ega vaja lahjendamist. Kõigepealt tuleb kinni katta kõik töödeldava alaga piirnevad pinnad. Töötlemisel tuleb jälgida, et leelise pritsmed ei satuks akendele, liistudele ja piiretele. Leelis võib tugevalt söövitada värvitud pindu ning kaitsmata puitu. Leelis kantakse puidu pinnale piki puidu süüd, üks palk korraga.

PUITPÕRANDATE TÖÖTLEMINE

Leelis tuleb kanda puitpõrandale ühekorraga, piki puidu süüd ja üks laud korraga. Nii ei teki jätkukohtadele jälgesid.

TÄHELEPANU!

Puidu kollane pind muutub heledamaks alles puidu kuivades!

TOOTJA

Treol AS
Holmejordetveien 17
N-3267, Larvik, Norra

EDASIMÜÜJA

Majatohter OÜ
Väike-Patarei 5, Tallinn
tel: 641 4509, 53 061 223
www.majatohter.ee